Расследуется преступная неосторожность

Сотрудники, погибшие на нефтепромысле Восточно-Таркосалинского месторождения, не имели наряда-допуска и не прошли инструктаж для проведения сварочно-монтажных работ.

Это выяснили в окружном Управлении СКР, расследующем трагическую смерть двух работников ООО «Коксохим-Электромонтаж», произошедшую 18 апреля. Кроме того, по данным следствия, погибшие нарушили технику безопасности. Это привело к возгоранию паров ГСМ и взрыву наливной емкости, который стоил вахтовикам жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.216 УК РФ), расследование несчастного случая продолжается.

Андрей БАЛАНДИН

severok2@mail.ru

25 Апреля 2015

Адрес страницы: https://yanao.sledcom.ru/folder/879484/item/1074847

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.