



## **В Ямальском районе проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на производстве**

Следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего ООО «Велесстрой» и причинения телесных повреждений его коллеге.

На данный момент следствием установлено, что 12 сентября 2017 года на строительной площадке в поселке Сабетта Ямальского района при накачивании колеса автомобиля-бетоносмесителя произошел разрыв автошины, при этом от разлетевшихся в стороны замочных и бортовых колец пострадали 46-летний водитель автобетоносмесителя и, стоявший рядом с ним 35-летний стропальщик.

Стропальщик от полученных травм скончался. Водителю причинены множественные ушибы и ссадины.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

21 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1165794>